2016	Letecká nehoda							vážny incident		incident	PI	spolu
	počet	mrtvi	vážne zr.	zranení	bez zr.	zničené	pošk.	pošk.	bez pošk.	počet	počet	
január										16		
február										10		
marec									1	14		
apríl	3	2		1	1	2	1			18		
máj	1	1								28		
jún	1	1					1			23		280
júl										46		
august	1				1	1		1		36		
september	2	5				2				28		
október	2	1			1	2				19		
november										12		
december										18		
spolu	10	10	0	1	3	7	2	1	1	268	0	

Letecká nehoda								
dátum	počet	mrtvi	vážne zr.	zranení	bez zr.	zničené	pošk.	poznámka *
2. apríla	**1**			1	1	1	1	Čas udalosti 10:59 UTC, miesto udalosti Nitra mestská časť Zobor, lietadlá typu Standard Cirrus/LS8-18, poznávacích značiek OK-3712/SP-3893, prevádzkovatelia súkromné osoby. Pri krúžení v stúpavom prúde došlo k zrážke vetroňov. Pilot vetroňa OK-3712 utrpel ľahké zranenia, vetroň zničený. Pilot vetroňa SP-3893 pristál s poškodeným vetroňom na LZNI bez zranenia.
20. apríla	**1**	1				1		Čas udalosti 12:17 UTC, miesto udalosti Lysá Poľana, lietadlo typu ASG 29E, poznávacej značky SP-3769, prevádzkovateľ AK ROW Poland.Pád vetroňa. Pilot zahynul, vetroň zničený.
23. apríla	**1**	1						Čas udalosti 08:30 UTC, miesto udalosti Donovaly, typ klzák. Počas výcvikového letu došlo pri prevádzaní nácviku vyklesávacích manévrov ku kolapsu paraglidového krídla a pádu približne z výšky 60 metrov. Pilot zahynul.
7. mája	**1**	1						Čas udalosti 15:00 UTC, kopec Hradisko/obec Dolné Srnie, padákové krídlo typu Pluto 3ML, poznávacia značka OM-L041. Počas letu došlo približne pred pristátím ku kolapsu padákového krídla a k pádu približne z výšky 10-15 metrov. Pilot zahynul.
30. júna	**1**	1					1	Čas udalosti neznámy, miesto udalosti určené zemepisnými súradnicami N 48°55'35,9" E 19°14'14,5". Pád lietajúceho športového zariadenia. Pilot zahynul.
20. augusta	**1**				1	1		Čas udalosti 12:52 UTC, miesto udalosti 1 km severne od obce Sklabinský Podzámok, lietadlo typu Standard Cirrus 75, poznávacej značky OM-0601, prevádzkovateľ SNA gen. M.R.Štefánika. Pri nízkom lete nad lesným porastom, pri vykonávaní zákruty, došlo z dôvodu malej rýchlosti k pádu vetroňa do lesného porastu. Pilot bez zranení. Lietadlo zničené.

* *UPOZORNENIE: informácie uvedené v tomto zozname obsahujú údaje, ktoré boli zaslané oznamovateľmi.*

Letecká nehoda								
dátum	počet	mrtvi	vážne zr.	zranení	bez zr.	zničené	pošk.	poznámka *
7. septembra	**1**	4				1		Čas udalosti 20:26 UTC, miesto udalosti kataster obce Strelníky,vrtuľník typu Bell 429, poznávacej značky OM-ATR, prevádzkovateľ AIR-TRANSPORT EUROPE spol. s.r.o. Pád vrtuľníka leteckej záchrannej služby do horského terénu. Posádka vrtuľníka aj prevážaný pacient utrpeli smrteľné zranenia. Vrtuľník bol zničený.
24. septembra	**1**	1				1		Čas udalosti 07:00 UTC, miesto udalosti letisko LZSLAD, lietajúce športové zariadenie/LŠZ typu CXM D/COSMOS FR, poznávacej značky OM-H153, prevádzkovateľ súkromná osoba. Pád LŠZ počas manévrovania. Pilot zahynul. LŠZ zničené.
4. októbra	**1**	1				1		Čas udalosti 09:49 UTC, miesto udalosti kataster obce Jakubovany, lietadlo typu Lancair 360, poznávacej značky SE-XRH, prevádzkovateľ súkromná osoba. Pád lietadla počas letu na trati. Pilot zahynul. Lietadlo zničené.
27. októbra	**1**				1	1		Čas udalosti 09:54 UTC, miesto udalosti medzi LZPE a mestom Nováky, lietadlo typu WT 9 Dynamic, poznávacej značky OM-DYF, prevádzkovateľ Aerospool, spol. s.r.o. Pád lietadla počas letových skúšok. Pilot bez zranení. Lietadlo zničené.
spolu	**10**	**10**	**0**	**1**	**3**	**7**	**2**	

* *UPOZORNENIE: informácie uvedené v tomto zozname obsahujú údaje, ktoré boli zaslané oznamovateľmi.*

Vážny incident			
dátum	počet	bez pošk.	poznámka *
30. marca	1	1	Čas udalosti 08:54 UTC, miesto udalosti LZSL, lietadlá typu L-39/PA34, poznávacích značiek SQF4711/SP-TUC, odchýlka ACFT SQF4711 od povolenia ATC.
14. augusta	**1**		Čas udalosti 17:55 UTC, miesto udalosti letisko LZSLAD, lietadlo typu PS28 Cruiser, poznávacej značky OM-STR, prevádzkovateľ Aviation Trading,s.r.o. Pri pristávaní lietadla došlo k jeho poškodeniu. Pilot bez zranení.
spolu	**2**	**1**	

* *UPOZORNENIE: informácie uvedené v tomto zozname obsahujú údaje, ktoré boli zaslané oznamovateľmi.*

Incident na území Slovenskej republiky	268	
let bez spojenia	38	14,2%
strata spojenia	7	2,6%
stret s vtákom / zvieraťom	59	22,0%
bezpečnostné pristátie	2	0,7%
núdzové pristátie		0,0%
tvrdé pristátie	4	1,5%
zmenšenie miním rozstupov	8	3,0%
STCA,ACAS,MSAW,APW,GPWS,A-SMGCS	8	3,0%
odchýlka ACFT od povolenia ATC/odchýlka od plánovaných postup	19	7,1%
nekoordinovaný vstup na RWY	3	1,1%
vniknutie do vzdušného priestoru bez povolenia	27	10,1%
technické závady leteckej techniky	44	16,4%
nešpecifikované technické problémy bez vyhlásenia stavu núdze		0,0%
vyhlásená Incerfa, Alerfa, Detresfa	4	1,5%
neschopnosť poskytovať služby ATM / ATS		0,0%
laser	23	8,6%
prerušený vzlet	2	0,7%
problém s pasažierom		0,0%
medical emergency	1	0,4%
nezákonné vysielanie		0,0%
strata orientácie	1	0,4%
iné	18	6,7%
spolu	268	100,0%

stret s vtákom/ zvieraťom	59			
	LZIB		LZKZ	
rolovanie		0,0%	1	1,7%
vzlet	13	22,0%	5	8,5%
priblíženie	8	13,6%	1	1,7%
pristátie	24	40,7%	3	5,1%
neznáme	1	1,7%		0,0%

	LZPP		LZSL	
rolovanie		0,0%		0,0%
vzlet		0,0%		0,0%
priblíženie	1	1,7%		0,0%
pristátie		0,0%		0,0%
neznáme		0,0%		0,0%

	LZTT		LZNI	
rolovanie		0,0%		0,0%
vzlet	2	3,4%		0,0%
priblíženie		0,0%		0,0%
pristátie		0,0%		0,0%
neznáme		0,0%		0,0%
spolu	59		100,0%	

Pozemný incident	0	
porucha komunikačnej funkcie / sledovania / spracovania a		
zrážka lietadla s budovou		
dopravná nehoda na letisku Bratislava		
poškodenie lietadla pri ťahaní / vykladaní		
výpadok svetiel na letisku Bratislava		
zrážka s objektom na zemi		
Iné		
spolu	0	0,0%